

# VISTA DISTEMPER PAINT

## Vopsea albă pentru plafoane

Vopsea albă pentru plafoane pe bază de apă pentru utilizare la interior. Este potrivită pentru plafoanele băilor și ale bucătărilor, scăriilor, depozitelor și, în general, pentru locurile în care nu este necesară spălarea. Are o putere de acoperire mare și o rată de întindere bună și conferă un alb strălucitor, permițând totodată suprafețelor „să respire”.



### Avantaje:

- Alb excelent
- Ideal pentru casa scării, depozite și plafoane
- Permite suprafețelor „să respire”

## CARACTERISTICILE PRODUSULUI

### CARACTERISTICI TEHNICE

#### Vâscozitate

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




#### Densitate

1,57 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)  
pentru culoarea albă

#### Gloss

< 5 unități @ 60°  
(ISO 2813)

### ACOPERIRE



#### Un singur strat

10-12 m<sup>2</sup>/L



#### Două straturi

5-6 m<sup>2</sup>/L

### FINISAJ

Mat

Satinat

Lucios



Finisaj mat

### DILUARE



Apă

10-20 %

### CULORI

Alb.



### TIMP DE USCARE



#### Uscare la atingere

30-60 min

#### Reacoperire

3-4 h

### AMBALAJ

Alb

3 L

9 L

15 L



# UTILIZARE LA INTERIOR

## APLICARE

### DOMENIU DE APLICARE

Pentru interioare, cum ar fi plafoanele bucătăriilor și ale băilor, casa scării, depozite și, în general, locurile în care nu este necesară spălarea suprafețelor.

### PREGĂTIRE



**Suprafețele trebuie** să fie curate, uscate și netede, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.

### ETAPE

1

Diluati cu apă în proporție de 10-20% și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 3-4 ore.

### SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35° și umiditate relativă a aerului <80%.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, la nevoie, cu apă și săpun sau detergent.
- Reduceți la minim risipa de vopsea,

estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.

- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

### COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral”. Limita de conținut de COV de **40 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **39 g/L** (produs gata de utilizare).

### PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

### DEPOZITARE



**5°C-38°C**

Păstrați recipientele închise într-un spațiu răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania are dreptul de a revizui această fișă tehnică fără o notificare prealabilă.

**+30.210.5589.400**  
TECHNICAL SUPPORT

